



Fot. 1 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ



Fot. 2 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ - elementy





Fot. 3 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ



Fot. 4 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ





Fot. 5 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ - listwa



Fot. 6 - Parkiet pom. 0/04 parter KOZ – przykładowy ubytek





Fot. 7 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ – przykładowy ubytek



Fot. 8 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ – przykładowy pęknięte elementy do wymiany





Fot. 9 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ – przykładowy ubytek




Fot. 10 Parkiet pom. 0/04 parter KOZ – przykładowy ubytek







Fot. 11 Parkiet I pietro KOZ – stan ogólny



Fot. 12 Parkiet I pietro KOZ – przykładowy ubytek




Fot. 13 Parkiet I piętro KOZ – przykładowy ubytek



Fot. 14 Parkiet I piętro KOZ – stan ogólny pom. 1/06





Fot. 15 Parkiet I piętro KOZ – stan ogólny pom. 1/11



Fot. 16 Fragment elewacji wschodniej z elementami sztukaterii






Fot. 17 Fragment elewacji z gzymsem




Fot. 18 Fragment elewacji zachodniej z elementami sztukaterii





Fot. 19 Sztukateria pom. 0/04 parter KOZ




Fot. 20 Sztukateria pom. 0/04 parter KOZ






Fot. 21 Sztukateria pom. 0/04 parter KOZ




Fot. 22 Sztukateria pom. I piętro KOZ





Fot. 23 Sufit kasetonowy pom. 0/10 parter KOZ



Fot. 24 Fragment sufitu kasetonowego pom. 0/10 parter KOZ